Justificante de Presentación

Datos de los Interesados

Datos del Interesado:

Documento identificativo:	[redacted]- JOSEFA IGLESIAS DE LA CAMPA
Dirección:	Rúa Padre feijoo -local sindical CIG - 3 andar anexo
Localidad:	Vigo 36204 (Provincia: Pontevedra - País: España)
Teléfono de contacto:	[redacted]
Correo electrónico:	[redacted]
Alerta Email:	Si
Alerta Sms:	No

Datos del registro

Número de registro:	REGAGE26e00091015046
Número de registro provisional:	N/A
Fecha y hora de presentación:	21/10/2026 13:02:02
Fecha y hora de registro:	21/10/2026 13:02:04
Tipo de registro:	Entrada
Oficina de registro electrónico:	Reg. Administración General del Estado
Organismo destinatario:	EA0041771 - Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra (Sede
Organismo raíz:	E05066501 - Ministerio de Trabajo y Economía Social
Nivel de administración:	Administración del Estado

Asunto:	Sala de autopsias - Vigo
Expone:	O exposto no escrito e documentación anexa
Solicita:	O exposto no escrito que se achega

Documentos anexados

Nombre: S.AUTOPSIAS VIGO INSPECCION TRABALLO.pdf
Algoritmo: SHA-512
Huella digital: e33fd7c9e5b0ca265d3e0c242d50135f726a192aefe8ee23202c3f1e8838276fc1f21a6357c22eeba3b0449a27ad906d26638cf324305aeed2fae71f8e899f37

Nombre: DOCUMENTACIÓN S.AUTOPSIAS VIGO INSP..pdf
Algoritmo: SHA-512
Huella digital: fd87c1a9cfd92d4fdda40dfbe0a4d9b55e4694645da7f5edd46f4f87e4721395338e3a703e549a9408d889b8839b49b67846585bfabee95e669273e96096f1e8

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.

Confederación Intersindical Galega

Á INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL DE PONTEVEDRA

ASUNTO: DENUNCIA POR DEFICIENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NA SALA DE AUTOPSIAS DE VIGO, DE NIVEL 3 DE BIOSEGURIDADE.

Josefa Iglesias de la Campa, con DNI. [redacted], como delegada de prevención de riscos laboráis da Central Sindical CIG.

EXPÓN

PRIMEIRO. - ANTECEDENTES E FALTA DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS.

Que, tras a visita realizada polos técnicos de prevención de riscos laborais á sala de autopsias de Vigo, instalación de nivel 3 de bioseguridade, este sindicato presentou unha denuncia ante a Dirección Xeral de Xustiza, a través do Servizo de Prevención, na que se poñían de manifesto diversas deficiencias que afectan ás condicións de seguridade e saúde do persoal que presta servizos na devandita instalación.

A pesar do tempo transcorrido desde a presentación da referida denuncia, as deficiencias detectadas continúan sen ser subsanadas, sen que se teña constancia da adopción das medidas correctoras necesarias para garantir unhas condicións de traballo seguras.

Achégase como documentación anexa copia da denuncia presentada ante a Dirección Xeral de Xustiza, na que se detallan as deficiencias advertidas.

SEGUNDO. - DEFICIENCIAS NAS INSTALACIÓNS E NOS MEDIOS DE TRABALLO.

Entre as deficiencias que persisten na sala de autopsias de Vigo cómpre destacar as seguintes:

1. Porta de entrada de cadáveres inadecuada.

A porta de acceso para a entrada de cadáveres non reúne as condicións axeitadas para permitir unha manipulación segura. Resulta necesario substituíla por outra máis lixeira ou que permita a apertura nos dous sentidos, de maneira que se facilite o movemento dos cadáveres e se eviten sobreesforzos, dificultades de manexo e posibles accidentes durante as operacións de traslado.

2. Falta de sinalización na sala de mostraxe.

Constatouse a ausencia de sinalización adecuada na sala de mostraxe, circunstancia que pode comprometer a seguridade do persoal e dificultar a correcta identificación das zonas de traballo, dos riscos existentes e das medidas preventivas que deben adoptarse.

3. Ausencia dunha grúa para a elevación e manipulación de cadáveres.

Resulta especialmente preocupante a falta dunha grúa ou dun dispositivo mecánico axeitado para a elevación e manipulación de cadáveres.

A ausencia deste equipamento obriga o persoal a realizar operacións que poden implicar a manipulación manual de cargas pesadas, con risco de lesións musculoesqueléticas, sobreesforzos e outros danos para a saúde. A dispoñibilidade dun sistema mecánico de elevación resulta necesaria para reducir os riscos ergonómicos asociados a estas tarefas.

4. Pavimento desconchado e risco de contaminación biolóxica.

O chan da sala presenta zonas desconchadas e deterioradas, o que compromete a correcta limpeza e desinfección das superficies e pode favorecer a filtración ou acumulación de fluídos biolóxicos.

Esta situación incrementa o risco de contaminación e exposición a axentes biolóxicos, especialmente nunha instalación destinada á realización de autopsias e clasificada como de nivel 3 de bioseguridade. Resulta imprescindible reparar o pavimento e garantir que as superficies sexan continuas, resistentes e adecuadas para a súa limpeza e desinfección.

5. Sistema lavaollos fóra de funcionamento.

O sistema lavaollos da instalación non funciona correctamente, privando o persoal dun medio de emerxencia esencial ante posibles salpicaduras de produtos químicos ou material biolóxico nos ollos.

Esta deficiencia reviste especial importancia pola natureza das actividades desenvolvidas na sala e require unha reparación urxente, así como a comprobación do correcto funcionamento dos equipos de emerxencia dispoñibles.

TERCEIRO. - INSUFICIENCIA DA DOTACIÓN DE PERSOAL E FORMACIÓN.

Ás deficiencias materiais descritas súmase a insuficiencia do persoal asignado á sala de autopsias de Vigo.

Na actualidade, o servizo conta con dúas persoas, unha dotación que resulta insuficiente para atender adecuadamente o volume e a diversidade das tarefas que se desenvolven, tendo en conta que, ademais da realización de autopsias, tamén se leva a cabo a xestión de mostras procedentes de persoas vivas.

A carga de traballo é considerable. A media anual sitúase aproximadamente nas 360 autopsias, chegando a rexistrarse ata tres autopsias nunha mesma garda, sen prexuízo das restantes funcións que debe asumir o persoal.

Tendo en conta este volume de actividade, as características das tarefas realizadas e os riscos biolóxicos e ergonómicos asociados, considérase necesario incrementar a dotación ata un mínimo de tres persoas, seguindo como referencia o modelo organizativo existente noutros centros, como Lugo e A Coruña.

A insuficiencia de persoal pode incrementar a carga física e mental, favorecer a aparición de sobreesforzos e dificultar a aplicación efectiva das medidas preventivas, polo que resulta necesario avaliar a adecuación da dotación actual ás necesidades reais do servizo e aos riscos existentes.

1. **Formación do persoal de limpeza e mantemento da sala de autopsias e xestión de residuos**

En relación co persoal encargado da limpeza e do mantemento da sala de autopsias, detéctase unha falta de formación específica e de protocolos de actuación adaptados ás particularidades e aos riscos asociados a este espazo.

Segundo a información recollida, o persoal de mantemento non recibiu a formación axeitada para desenvolver as súas funcións neste ámbito. Esta circunstancia fai necesario comprobar igualmente se o persoal de limpeza dispón da formación específica necesaria para realizar o seu traballo con garantías de seguridade.

Formación específica do persoal de limpeza da sala de autopsias do imelga.

Ademais de dispoñer dos equipos de protección individual (luvas, máscaras, batas e demais medios de protección) mencionados no escrito da Dirección Xeral de Xustiza, é necesario garantir que o persoal de limpeza da sala de autopsias do IMELGA conte coa formación teórica e práctica específica para desenvolver o seu traballo con seguridade.

Esta formación debe incluír a prevención de riscos biolóxicos e químicos, os procedementos específicos de limpeza e desinfección, o uso correcto dos EPIs, a xestión segura dos residuos biolóxicos e a actuación ante derrames, cortes,

pinchazos ou exposicións accidentais, conforme ao artigo 19 da Lei 31/1995 de prevención de riscos laborais e ao artigo 12 do Real decreto 664/1997.

Por todo isto, **solicítase que a Dirección Xeral requira á empresa CLECE para que acredite documentalmente a formación específica recibida polo persoal de limpeza**, así como que se facilite a avaliación de riscos do posto e os protocolos de actuación aplicables, co fin de garantir o cumprimento das medidas preventivas necesarias.

CUARTO. - EVACUACIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS

En relación coa evacuación de residuos a través do sistema de desaugadoiro da sala de autopsias, constátase que a tubaxe correspondente desemboca nun sistema situado no garaxe, destinado á limpeza de residuos, que actualmente carece da sinalización axeitada.

Esta situación resulta especialmente preocupante tendo en conta a falta de formación específica do persoal de mantemento, xa que, ante unha avaría, unha incidencia ou a necesidade de realizar calquera intervención neste sistema, poderían producirse actuacións inadecuadas que comprometan a seguridade dos traballadores e a correcta xestión dos residuos.

En consecuencia, considérase necesario que a Administración adopte as medidas oportunas para garantir a correcta identificación e sinalización deste sistema, así como a elaboración e difusión de protocolos específicos de actuación. Do mesmo xeito, deberá asegurarse que todo o persoal que poida intervir nestas instalacións conte coa formación necesaria para actuar de maneira segura, coñecendo os riscos asociados e os procedementos que deben seguirse ante calquera incidencia.

Por todo o exposto, solicítase que a Administración requira ás empresas responsables o cumprimento das obrigas en materia de formación preventiva, información sobre os riscos e dispoñibilidade de protocolos de traballo específicos, co obxectivo de garantir unhas condicións de seguridade axeitadas tanto para o persoal como para as instalacións e o medio ambiente.

CUARTO. - NECESIDADE DE INTERVENCIÓN DA INSPECCIÓN DE TRABALLO.

As circunstancias descritas evidencian a persistencia de deficiencias que poden afectar á seguridade e saúde das persoas traballadoras, malia a súa comunicación previa á Dirección Xeral de Xustiza, a través do Servizo de Prevención.

Cómpre, por tanto, que se comprobe o estado actual das instalacións, a dispoñibilidade e o funcionamento dos equipos de seguridade, a adecuación dos medios de traballo e a suficiencia da dotación de persoal, así como o cumprimento das obrigas preventivas que correspondan á Administración empregadora.

Todo iso, de conformidade coa normativa aplicable en materia de prevención de riscos laborais, en particular a Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, e o Real decreto 664/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo, sen prexuízo da restante normativa que resulte aplicable.

Por todo o exposto, SOLICITA Á INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL DE PONTEVEDRA:

PRIMEIRO. Que admita esta denuncia e acorde a realización das actuacións inspectoras oportunas na sala de autopsias de Vigo, instalación de nivel 3 de bioseguridade, co obxecto de comprobar as deficiencias descritas e avaliar os riscos para a seguridade e saúde do persoal.

SEGUNDO. Que se comprobe a persistencia das deficiencias previamente comunicadas á Dirección Xeral de Xustiza, a través do Servizo de Prevención, e se investiguen as razóns polas que non se adoptaron as medidas correctoras necesarias.

TERCEIRO. Que, de ser o caso, se requira á Administración empregadora para que adopte, coa debida urxencia e dentro dos prazos que legalmente correspondan, as medidas necesarias para corrixir as deficiencias detectadas, incluíndo:

- A substitución ou adaptación da porta de entrada de cadáveres para permitir unha manipulación segura.
- A instalación da sinalización de seguridade necesaria na sala de mostraxe.
- A dotación dunha grúa ou dun sistema mecánico adecuado para a elevación e manipulación de cadáveres.
- A reparación do pavimento deteriorado, garantindo condicións axeitadas de limpeza e desinfección.
- A reparación e posta en funcionamento do sistema lavaollos e a comprobación dos demais medios de emerxencia que resulten necesarios.

CUARTO. Que se avalíe a adecuación da dotación actual de persoal, tendo en conta o volume de actividade, a realización de ata tres autopsias nunha mesma garda e a xestión adicional de mostras procedentes de persoas vivas, e que se requira a adopción das medidas organizativas necesarias para garantir unha carga de traballo segura, incluíndo a valoración do incremento do cadro de persoal ata un mínimo de tres persoas.

QUINTO. Que se comprobe a suficiencia da avaliación de riscos laborais e da planificación preventiva da instalación, así como a adopción das medidas de protección necesarias fronte aos riscos biolóxicos, ergonómicos e aos derivados do estado das instalacións e dos equipos de traballo.

SEXTO. Que, no caso de constatarse incumprimentos, se adopten as medidas previstas na normativa vixente e, se procede, se inicie o correspondente procedemento sancionador, sen prexuízo doutras actuacións que legalmente correspondan.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA

1. Copia da denuncia presentada previamente ante a Dirección Xeral – persoal Limpeza 06.11.2025 (xustificante) e contestación da Dirección Xeral
2. Denuncia presentada Dirección Xeral Xustiza- Servizo de prevención 20.04.2026 (xustificante).
3. Fotografías das deficiencias existentes nas instalacións, se están dispoñibles.