

RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA

A solicitude, escrito ou comunicación para Solicitude electrónica xenérica presentada por RAQUEL GONZALEZ SANCHEZ con NIF [REDACTED] tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA	DATA E HORA DA PRESENTACIÓN	DESTINO
2026/2689443	16-09-2026 12:21	DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

Documento achegado	Nome do arquivo	Resumo electrónico do arquivo (Algoritmo SHA-256)
Solicitude	Solicitude-PR004A-20260916.pdf	23847EF5C71AC744C5C4AB067B07BF09F10D2ECC98B837019F197D246D203326
Denuncia asinada	Denuncia_Preencion_Riscos_Fiestra_Ex ecucion_Civil_San.pdf	E1767F3F6CD34B838055190C93249BC3ECCE4B73AB3AC6D886CD1EF9FBB057D3



COMUNICACIÓN DE RISCO LABORAL E SOLICITUDE DE INTERVENCIÓN URGENTE

Fiestra rachada na Sección de Execución Civil , segundo andar ao fondo (o lado do antigo xulgado de instrución 2)— Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela

DIRECCIÓN XERAL XUSTIZA

Rúa Madrid, 2-4, 2º andar – Pol.Fontiñas
15781 Santiago de Compostela
Servizo de Prevención de Riscos Laborais

EXPÓN

1. Que na Sección de Execución Civil do Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela hai unha fiestra co vidro rachado desde fai máis dun ano, cun padrón de fisuras ramificadas (“tea de araña”) que percorre boa parte do panel e cun fragmento de vidro ausente, quedando un oco aberto na cámara de aire da fiestra, tal e como se acredita nas fotografías achegadas como Anexo I.
2. Que a fiestra afectada se sitúa no segundo andar do edificio, con vistas directas á rúa, o que implica que un eventual desprendemento de anacos de vidro suporía un risco non só para o persoal que ocupa ese posto de traballo senón tamén para as persoas que circulan pola vía pública.
3. Que o estado actual do vidro comporta, cando menos, os seguintes riscos para a seguridade e a saúde do persoal: risco de corte por fragmentos soltos da propia fiestra; risco de caída de anacos de vidro cara ao interior do posto; e imposibilidade de garantir un peche seguro e estanco da fiestra.
4. Que, na data desta comunicación, non consta que se tivese executado ningunha reparación nin colocado ningunha medida provisional de protección (sinalización, precinto ou similar) sobre o elemento danado.

FUNDAMENTOS DE DEREITO

Esta comunicación fundaméntase, entre outros, nos seguintes preceptos:

- Artigo 40.2 da Constitución Española, que encomenda aos poderes públicos velar pola seguridade e hixiene no traballo.
- Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais: artigo 14 (dereito dos traballadores/as a unha protección eficaz en materia de seguridade e saúde no traballo, e o correlativo deber empresarial de protección); artigo 15 (principios da acción preventiva, entre eles combater os riscos na súa orixe); artigo 16 (avaliación de riscos e adopción, no seu caso, das medidas de prevención pertinentes); e artigo 36, que recoñece aos delegados/as de prevención a facultade de acompañar as visitas e verificacións que se realicen no centro de traballo e de propoñer á Administración a adopción de medidas de carácter preventivo.
- Real Decreto 486/1997, do 14 de abril, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo: artigo 3 e Anexo II, sobre a obriga de mantemento periódico das instalacións e a corrección rápida das deficiencias detectadas que poidan afectar á seguridade e á saúde do persoal; e Anexo I, punto 4 (“Tabiques, ventanas y vanos”), apartados 4.1.º, 4.2.º e 4.3.º, que esixen que os elementos acristalados próximos aos postos de traballo estean fabricados con materiais seguros ou protexidos para evitar lesións en caso de rotura, que as fiestras poidan abrirse e pecharse de forma segura, e que poidan limpiarse sen risco para quen realice esa tarefa.

SOLICITA

1. Que se proceda á inspección técnica urxente do posto de traballo e da fiestra referida na presente comunicación.
2. Que se ordene a substitución inmediata do vidro danado e, mentres esta non se execute, a adopción de medidas provisionais de protección (sinalización, precinto da zona ou calquera outra que evite o risco de corte ou de caída de fragmentos).
3. Que se dea resposta por escrito a esta comunicación, indicando as actuacións e o prazo previsto para a súa execución.

Quedamos á disposición do Servizo de Prevención para calquera aclaración adicional ou para acompañar unha visita de inspección ao centro de traballo.

En Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2026.

Firmado por RAQUEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ - [REDACTED] el día 16/09/2026
con un certificado emitido por AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS -
2016

ANEXO I. REPORTAXE FOTOGRÁFICA



Foto 1 – Vista xeral da fiestra, coa fisura ramificada ben visible sobre o fondo do ceo.



Foto 2 – Detalle da fisura e do fragmento de vidro ausente.



Foto 3 – Detalle da fisura, mostrando o seu percorrido por varias direccións do vidro.



Foto 4 – Outra perspectiva da fisura e do oco no vidro.



Foto 5 – Detalle de proximidade da fissura (bolígrafo como referencia de escala).